

PLUi CCLTG
Etat de conformité des Systèmes d'assainissement (2021)

Système d'assainissement	Capacité de traitement de la station en EH	Taux de saturation organique de la station (2020-2021)	Conformité 2021 au titre de la réglementation nationale	Commentaire sur la non la conformité	zonage d'assainissement <i>Voir documents d'urbanisme exécutoires</i>
Beaumont de Lomagne	7000	36% en 2021 Et 60 % en 2020	non conforme en collecte	Trop d'effluents arrivent à la station. Diagnostic terminé, l'important programme de travaux doit être validé par le conseil municipal	
Escazeaux	145	62 %	conforme		
Esparsac	90	44 %	conforme		
Faudoas	80	63 %	conforme		
Larrazet	495	52 %	non conforme	prise de la compétence par le SMEC – projet d'une nouvelle station avec des travaux sur le réseau	
Lavit	1500	86 %	non conforme	le réseau reçoit beaucoup d'eaux parasites	
Marsac	80		conforme		
Maubec	40		conforme		
Serignac	120 Les travaux d'extension du réseau sont en cours		conforme		